

**Rapporto di verifica della progettazione ai fini della validazione dei progetti di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 prevista dall'art. 42 del D. Lgs 36/2023, relativo ai lavori di:**

**“Lavori di rifunionalizzaione e adeguamento locali c/o i Padiglioni A,C,G,F per l’attivazione della Casa della Comunità HUB della Cittadella della Salute in via Romagna, Cagliari**

**CUP: D84E26000010006**

Il presente Rapporto di verifica è stato redatto a seguito della ricezione degli elaborati di progetto, con lo scopo di segnalare la non conformità, le osservazioni e le conformità al Responsabile Unico del Progetto nonché progettista Ing. Maurizio Coluccio, affinché possa essere correttamente espletato l’iter dell’istruttoria di verifica del progetto ai fini della validazione.

Nel presente rapporto verranno individuate se presenti le Non Conformità rilevate durante il controllo del progetto che possono, in generale, essere ricondotte puntualmente ai seguenti casi:

- **Non Conformità Importante (NCI)**, quando un elemento del progetto contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;
- **Non Conformità Marginale (NCM)**, quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall’impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.
- Sono inoltre riportate eventuali **osservazioni (O)**, inerenti aspetti di dettaglio non sostanziali, quali refusi o richieste di precisazioni, per cui si ritiene che i progettisti possano procedere all’immediato adeguamento senza che sia necessario discutere di tali aspetti in sede di contraddittorio.
- **Conformità (C)**, valutazione positiva e senza commenti, quando si ritiene che non si siano riscontrate problematiche che possano generare rischi tecnici particolari per le fasi successive di vita della costruzione.

Al lato della classificazione della Non Conformità (**NCI, NCM, O, C**), è indicato il codice sigla del o dei componenti che hanno formulato l’osservazione.

Gli esempi riportati nelle osservazioni sono rappresentativi del tipo di non conformità riscontrato e non sono esaustivi di tutte le possibili situazioni analoghe che dovessero essere presenti in altri documenti di progetto. L’assenza di osservazioni e della relativa classificazione significa pertanto che il documento è sostanzialmente adeguato al livello di progettazione.

La risoluzione delle Non Conformità da parte del progettista potrà essere riportata in corsivo nella riga sottostante alle osservazioni (su sfondo grigio), cui farà seguito l’indicazione dell’esito dell’eventuale ulteriore verifica (con la notazione “V” in caso di verifica positiva e “NV” in caso di verifica negativa). Si riportano le irregolarità o osservazioni per quanto riguarda la documentazione relativa alla progettazione definitiva:



DOCUMENTI E RELAZIONI			
Relazioni - Computo			
	Relazione Tecnica con QE	C	MC
	Relazione DNSH - CAM	C	MC
	Computo Metrico	C	MC
	CSA _CdC HUB via Romagna	C	MC
ELABORATI			
	Planimetria PT_PAD. A	C	MC
	Planimetria P1_PAD. A	C	MC
	Planimetria PT_PAD. C	C	MC
	Planimetria PT_PAD. F	C	MC
	Planimetria PT_PAD. G	C	MC

### Conclusioni ed esito della Verifica

In relazione a quanto sopra esposto, il professionista conclude che il Progetto esecutivo relativo a "Microsoft Word - CLEAN Final\_Linee guida Target M6C2-6 GA\_26.02.24.

Nel corso della verifica sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti presenti negli elaborati forniti. Il presente rapporto di verifica consta di n° 2 pagine

*Il supporto tecnico al Responsabile unico di progetto Esecutivo in materia di verifica dei progetti è stato svolto seguente Gruppo di Lavoro di Verifica:*

Ing. Maurizio Coluccio (codice MC )

---

Il Verificatore