

## Rapporto di verifica ai fini della validazione dei progetti di opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per il Progetto Esecutivo dei lavori di:

“Lavori di manutenzione negli spazi della struttura ospedaliera esistente di proprietà ASL, destinata alla realizzazione dell'Ospedale di Comunità in overbooking presso il Presidio Ospedaliero P.O Binaghi di Cagliari”

Il presente Rapporto Intermedio di verifica è stato redatto con lo scopo di segnalare la conformità al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Meleddu Daniele, affinché possa essere correttamente espletato l'iter dell'istruttoria di verifica del progetto ai fini della validazione.

Nel presente rapporto verranno individuate se presenti le Non Conformità rilevate durante il controllo del progetto che possono, in generale, essere ricondotte puntualmente ai seguenti casi:

- **Non Conformità Importante (NCI)**, quando un elemento del progetto contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera;

- **Non Conformità Marginale (NCM)**, quando essa è relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza “importante”. Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.

- Sono inoltre riportate eventuali **osservazioni (O)**, inerenti aspetti di dettaglio non sostanziali, quali refusi o richieste di precisazioni, per cui si ritiene che i progettisti possano procedere all'immediato adeguamento senza che sia necessario discutere di tali aspetti in sede di contraddittorio.

Al lato della classificazione della Non Conformità (**NCI, NCM, O**), è indicato il codice sigla del o dei componenti del GLV che hanno formulato l'osservazione. I codici identificativi dei componenti del GLV sono riportati in calce al presente rapporto.

Gli esempi riportati nelle osservazioni sono rappresentativi del tipo di non conformità riscontrato e non sono esaustivi di tutte le possibili situazioni analoghe che dovessero essere presenti in altri documenti di progetto. L'assenza di osservazioni e della relativa classificazione significa pertanto che il documento è sostanzialmente adeguato al livello di progettazione.

La risoluzione delle Non Conformità da parte dei progettisti potrà essere riportata in corsivo nella riga sottostante alle osservazioni (su sfondo grigio), cui farà seguito l'indicazione dell'esito dell'eventuale ulteriore verifica da parte del GLV (con la notazione “V” in caso di verifica positiva e “NV” in caso di verifica negativa).

### Conclusioni ed esito della Verifica

In relazione a quanto sopra esposto, il gruppo di verifica conclude che il Progetto Esecutivo risulta verificato con esito favorevole

---

Il presente rapporto di verifica consta di N° 3 pagine

Il supporto tecnico al Responsabile unico di progetto Esecutivo in materia di verifica dei progetti è stato svolto da:

*Ing. Meleddu Daniele - Ingegnere*

---

Il Progettista

*Ing. Paolo Serra - Ingegnere*

---

Il RUP (Responsabile unico di progetto Esecutivo)

*Ing. Daniele Meleddu - Ingegnere*

---