



ASL Cagliari

Azienda socio-sanitaria locale

PROGETTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DA ESEGUIRE SU IMMOBILI IN USO/DI PROPRIETÀ DELLA ASL DI CAGLIARI. OG II rif. Lotto 9

PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI RECINZIONE STORICO DI PERTINENZA DEL PADIGLIONE B - COMPLESSO EX OSPEDALE PSICHIATRICO "VILLA CLARA" (CITTADELLA DELLA SALUTE) - VIA ROMAGNA - CAGLIARI

ALLEGATO

D

Documentazione fotografica

Data: Marzo 2026

Via Sandro Pertini N.54
09044, Quartucciu (CA)
3939097128 - 070885700
spazio.arch@tiscali.it
marfellanicola.pec@architetticagliari.it
C.F. MRFNLG56A25G015X
P.IVA: 01552260927



TECNICO INCARICATO

Arch. Nicola Gaetano Marfella
Firma digitale

RESPONSABILE SICUREZZA

Ing. Paolo Pirino
Firma digitale

R.U.P.

Ing. Pierpaolo Fucas
Firma digitale

GIOVANE PROFESSIONISTA

Ing. Maurizio Lai
Firma digitale

Committente

ASL Cagliari
Servizio Sanitario - Regione Autonoma della
Sardegna - Azienda Socio Sanitaria Locale n.8
di Cagliari



*Questo elaborato non può essere copiato o riprodotto senza l'autorizzazione del tecnico, secondo le vigenti leggi.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI RECINZIONE STORICO DI PERTINENZA DEL PADIGLIONE B – COMPLESSO EX OSPEDALE PSICHIATRICO "VILLA CLARA" (CITTADELLA DELLA SALUTE) IN VIA ROMAGNA IN CAGLIARI (CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI).

L'intervento è promosso dall'**A.S.L. n. 8 di Cagliari** e riguarda il restauro, il consolidamento strutturale e il ripristino tipologico di un muro di recinzione storico, di pertinenza del Padiglione B del complesso sanitario, già ex ospedale psichiatrico "VillaClara"

La presente Documentazione Fotografica è a corredo del Progetto Esecutivo relativo al
"PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI RECINZIONE STORICO DI PERTINENZA DEL PADIGLIONE B – COMPLESSO EX OSPEDALE PSICHIATRICO "VILLA CLARA" (CITTADELLA DELLA SALUTE) IN VIA ROMAGNA IN CAGLIARI (CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)" di proprietà dell'A.S.L. n. 8 di Cagliari.

La documentazione fotografica documenta lo stato attuale del manufatto evidenziando lo stato di criticità statica del manufatto e la conseguente e necessaria messa in sicurezza per pericolo di crollo del muro.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SOTTOSTANTE PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA






Foto 1 - VISTA MURO DI RECINZIONE DALLA VIABILITA' INTERNA DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE



Foto 2 - VISTA MURO DI RECINZIONE DALL'AREA PARCHEGGI



Foto 3 - VISTA MURO DI RECINZIONE DALL'AREA PARCHEGGI: PARTIZIONI MURARIE E
PILASTRO



Foto 4 - VISTA MURO DI RECINZIONE: ALBERO DI FICO SPONTANEO A RIDOSSO DEL MURO



Foto 5 - PARTICOLARE: APPOGGIO DEL PILASTRO IN MATTONI PIENI SUL BASAMENTO
IN TUFO



Foto 6 - VISTA DEL MURO DI RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL
PADIGLIONE B (MESSA IN SICUREZZA)



Foto 7 - VISTA DEL MURO DI RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL
PADIGLIONE B (MESSA IN SICUREZZA)



Foto 8 - VISTA DEL MURO DI RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL
PADIGLIONE B - (MESSA IN SICUREZZA)



Foto 9 - VISTA DEL MURO DI RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL
PADIGLIONE B (MESSA IN SICUREZZA). INTERSEZIONE CON ALTRO MURO DI RECIN-
ZIONE ALL'INTERNO DELLA STESSA AREA



Foto 10 - VISTA DEL MURO DI RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL
PADIGLIONE B (MESSA IN SICUREZZA). INTERSEZIONE CON ALTRO MURO DI RECIN-
ZIONE ALL'INTERNO DELLA STESSA AREA



Foto 11 - VISTA DELLE LESIONI CON DISTACCAMENTO DELLA PARTIZIONE DI MURO IN BLOCCHI CAVI DI CEMENTO DAL PILASTRO IN MATTONI PIENI (VISTA RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL PADIGLIONE B)



Foto 12 - VISTA DELLE LESIONI CON DISTACCAMENTO DELLA PARTIZIONE DI MURO IN BLOCCHI CAVI DI CEMENTO DAL BASAMENTO IN TUFO (VISTA RECINZIONE DALL'INTERNO DEL LOTTO DI TERRENO DEL PADIGLIONE B)



Foto 13 - TRATTO DI RECINZIONE PROVISIONALE, PROLUNGAMENTO DELLA RECINZIONE
ORIGINARIA DI INTERSEZIONE CON LA RECINZIONE DEL COMPLESSO SANITARIO CON LA
VIA LIGURIA (VISTA RECINZIONE PROVISIONALE DALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO)




Foto 14 – INTERSEZIONE DEL TRATTO DI RECINZIONE METALLICA ESISTENTE DI
PERTINENZA DEL PADIGLIONE B, NON FACENTE PARTE DELL'INTERVENTO DI
RESTAURO, CON IL MURO DI RECINZIONE OGGETTO DEI LAVORI

Cagliari, 16/03/2026

Il Tecnico Incaricato
Arch. Nicola Gaetano Marfella